


# Qu'est ce qu'AxiClamp?

Le système de raccordement breveté électrique et mécanique de câbles Cu de section 6 mm²-300 mm² de classe 5 et classe 6 selon DIN VDE 0295, CEI 60228.

Les brins composant le câble de raccordement sont plaqués et serrés, par l'intermédiaire d'un manchon à visser contre un cône métallique, qui fait partie intégrante du corps de contact. Ce principe permet d'établir une liaison fiable, dont la résistance de passage est équivalente à celle d'une liaison sertie, tout en offrant des avantages complémentaires.

Brins de câble Câble de raccordement



### Tests électriques et thermiques:

DIN EN 61238-1, raccords sertis et à serrage mécanique pour câbles d'énergie de tensions assignées inférieures ou égales à 30 kV (Um = 36 kV).

### Tests mécaniques:

DIN EN 60068-2-6, essais d'environnementaux. Essai Fc: vibrations, sinusoïdales.

### Paramètres de test:

Accélération: 10 gAmplitude: 0,75 mm

Fréquence: 10 jusqu'à 500 Hz

Durée: 3 x 112 min

# Avantages du système AxiClamp



- Montage possible avec des outils standard
- Réutilisable plusieurs fois
- Compatible avec différentes sections de câbles
- Une solution économique et rapide à installer


1

### Caractéristiques techniques


Туре	Section de câble	Couple de serrage	Longueur de dénudage	Diamètre manchon AxiClamp		Clé
				intérieur	extérieur	Ole
	mm²	Nm	mm	mm	mm	mm
AX/6-16	6/10/16	9	13	6	12	9
AX/25-35	25 / 35	24	15	8,5	15	12
AX/50-70	50 / 70	45	19	12,5	20	16
AX/95-120	95 / 120	78	26	16	26	22
AX/150-185	150 / 185	120	32	20	32	27
AX/240-300	240 / 300	160	34	25	38	32

### Exemple:

Broche avec AxiClamp S10-AX/25-35







Douille avec AxiClamp B10-AX/25-35



### Outillage nécessaire:

- 1 clé à fourche (selon tableau ci-dessus)
- 1 clé dynamométrique (selon tableau ci-dessus).

#### Procédure de Montage:

- Dénuder le câble (longueur de dénudage selon tableau ci-dessus)
- 2. Positionner le manchon AxiClamp à fleur de la face avant de l'encoche (A)
- Introduire le câble dans le manchon Axi-Clamp jusqu'à ce que l'isolation arrive en butée sur le manchon. Le câble doit être visible dans l'orifice de contrôle.
- 4. Serrer l'écrou avec une clé dynamométrique (couple de serrage selon tableau ci-dessus) en contrant avec la clé à fourche. (conseil: bloquer la clé à fourche dans un étau, positionner le manchon avec le câble inséré dans la fourche et serrer avec la clé dynamométrique en veillant à respecter les couples de serrage préconisés dans le tableau ci-dessus)

Important! tout en serrant, exercer une pression sur le câble.