



# Facteurs à prendre en compte dans le cadre de la mise en oeuvre d'un connecteur Stäubli!


1. Lors des phases d'embrochage et débrochage, les efforts radiaux ne sont pas tolérés.





2. Les cordons ou les câbles doivent avoir une longueur appropriée.



3. Lorsque plusieurs connecteurs sont mis côte à côte, le croisement de câbles doit être évité. Les cordons et câbles doivent être de longueur suffisante.



4. Dans le cas de connecteurs multipolaires, afin d'absorber les tolérances de construction, un côté (douille ou broche) ou les deux côtés devrai(en)t être monté(s) flottant(s).



5. Les connecteurs lourds requièrent un guidage ou un montage flottant.

